

PROTOKÓŁ KONTROLI OBIEKTU

spisany dnia 23.11.2015 r.

mal-drew
dotulow63

na obiekcie w Pyskonicach przy ul. Torskiej 52

w obecności:

1. Hanna Drosd - PINB
2. Kamila Jędrzej - PINB
- 3.
- 4.
- 5.

podczas kontroli stwierdzono:

Budynki murowane z cegły, 2 kondygnacje + podpiwniczenie.
Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie papą.

Stan techniczny budynku:

piwnice; widoczne korozje w budownictwie, uszkodzone odpady
język tylny

parter, piwnice: widoczne spękania muru, brak porządkowej
wentylacji dla pełnienia funkcji, schody na piwnice
bez przewidzianej balustrady.


podłoga dachu do wymiany

Wiatnik odspojony od bryły budynku, ściany spękane
od strony wejścia - pęknięcia ukośne.


Budynki z odpadającymi tylnymi zewnętrznymi, wewnątrz
cegiły wyłamane. Zapewnia w miejscach, gdzie się ubytli
tylny wyłamujące, sieć mieszcząca.

Budynki lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,
o dużym natężeniu ruchu, co wymaga natychmiastowej
kontroli.

Wykonano dokumentację fotograficzną.
Na tym protokół zakończono, podpisano:

1)  2) Jędrzej

CRSPOTENIE
WIATROKAPU




23. 11. 2015




23. 11. 2015

POKRYCIE PO WYMIANY





ODSPOTENIE
WIATROKAPU

SPEKIANIE ŚCIAN



PEKNIĘCIA ŚCIAN


ODSPOTLENIE
WIATROKAPU



ODPADAJĄCY TYNK
WYKRUSZENIE ZAPRAWY



Od spaceru
WIAKROBEN-00



23.11.2015