PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS OSTOJA
W SOŚNICOWICACH Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ARCUS

Widok elewacji południowej

Widok elewacji dziedzińca

C Schody na dziedziniec -reprofilacja stopni, ułożenie nowej okładziny, naprawa spękań murków

D Spękania tynku, zawilgocone ściany piwnic -do osuszenia i naprawy

A Spękania tynku, zawilgocone ściany piwnic -do osuszenia i naprawy

B Balustrady, kraty -demontaż na czas remontu, renowacja