

## **EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ – ODDZIAŁ CHIRURGI**

Dotyczy zakresu projektowego opisanego na rysunkach konstrukcyjnych:

1. Zewnętrzne ściany nośne w dobrym stanie technicznym.
2. Wewnętrzne ściany nośne oraz działowe w dobrym stanie technicznym.
3. Stropy w dobrym stanie technicznym.
4. Posadzki w dobrym stanie technicznym.
5. Mury piwniczne w dobrym stanie technicznym.

### **Na podstawie analizy oraz ekspertyzy technicznej stwierdza się co następuje:**

- Przedmiotowy budynek znajduje się w stanie technicznym, pozwalającym przeprowadzenie prac modernizacyjnych opisanych w niniejszym projekcie.
- Na podstawie oceny stanu technicznego budynku (zgodnie z § 11 [Dz. U.03.120.1133]) oraz analizy jego układu konstrukcyjnego, stwierdza się, że przedmiotowy budynek może podlegać przebudowie i rozbudowie o przyjęte rozwiązania w niniejszym opracowaniu.
- Zgodnie z §204.1 [Dz.U.02.75.690] wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

Wojciech Antoń

*inż. Wojciech Antoń*  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
1. Do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
2. Do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności:  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nrewid. SLK/0401/PWOK/03