






RZUT DACHU



-
-  — WYJŚCIE Z OBIEKTU
 — OZNACZENIA P-POŻ
 — ZAMUROWANIA
 — ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 — HYDRANT

Ochłot	Budynki Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach przy ul. Szpitalna 2 w Pyskowicach		
Temat	Ekspertyza techniczna w sprawie: - 02-uz. za porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich systemy (t.j. z Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1065) - 81-uz. z porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Urz. Nr 109 poz. 1047, z późn. zmianami) - 88-uz. pkt 3 i 83.uz. 4 za porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwpowodziowej zapora wzdłuż rzeki dopływu do jeziora nr 124 poz. 300		
Opisowość	inst. Stosownie Ministerstwo rozważa do zaobserwacji rozpoznawczych w oparciu o art. 546/2001	map inst. Marcin Łakota rozważa budowlany w opar. o RZ/NO3013/14	Szkala 1:100
Nazwa rysunku	Rzut dach		Nrys 6.